



DOKUMENTNAMN: 1057-MUR-01 Geoteknik -

Detaljplan Bocköhalvön

DATUM: 2022-12-02

Detaljplan Bocköhalvön

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Beställare

Härryda kommun


DOKUMENTNAMN: 1057-MUR-01 Geoteknik - Detaljplan Bocköhalvön

DATUM: 2022-12-02

KUND: Härryda kommun

Detaljplan Bocköhalvön

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik



Bocköhalvön norr om centrala Hindås

Denna PM har tagits fram av Awer i egen regi eller på uppdrag av kund. Kundens rättigheter till rapporten är reglerat i uppdragsavtalet/ramavtalet. Om inte gäller ABK 09 i sin helhet. Tredjepart har ej rättighet att använda rapporten eller delar av denna utan Awers skriftliga samtycke om inte annat avtalats i avtal med kund. Awer har inget ansvar om rapporten eller delar av denna används till annat än avtalat, eller av andra än de Awer skriftligt har avtalat eller samtyckt till. Delar av rapportens innehåll är skyddat av upphovsrätt. Kopiering, distribution, ändring, eller annat användande av rapporten kan inte föregå utan avtal med Awer. Allt ovan enligt ABK 09 om inget annat är avtalat i uppdragsavtal/ramavtal.

REV.	DATUM	BESKRIVNING	UTFÖRD	GRANSKAD
HANDLÄGGARE			GRANSKNING	
SÖKVÄG: \\10.120.0.10\Awer\05 Uppdrag\2022\1057 - Bocköhalvön, Härryda kommun\03 Produktion\02 Dokument\MUR\1057-MUR-01 Geoteknik - Detaljplan Bocköhalvön.docx				

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 SYFTE OCH UPPDRAG	1
2 UNDERLAG	1
2.1 Arbetsmaterial	1
2.2 Tidigare utförda undersökningar.....	1
3 STYRANDE DOKUMENT	2
4 POSITIONERING	2
5 GEOTEKNISK KATEGORI	2
6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN	3
6.1 Topografi och ytbeskaffenhet.....	3
7 GEOTEKNIK	4
7.1 Fältundersökning	4
7.2 Laboratorieundersökning	5
7.3 Härledda värden.....	5
7.3.1 Hållfasthetsegenskaper	5
7.3.2 Övriga egenskaper.....	5
8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR.....	6
9 MARKRADON.....	6
10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	6
10.1 Härledda värden.....	6
11 VIDARE ARBETE	6

RITNINGAR

Ritningsnummer	Typ av ritning	Skala (A1)
G-10-1-001	Plan, södra Bocköhalvön	1:1000
G-10-2-002	Plan, norra Bocköhalvön	1:1000
G-10-2-001	Sektion A och B	L: 1:400 H: 1:100
G-10-2-002	Sektion C och D	L: 1:400 H: 1:100
G-10-3-001	Enskilda borrhål och grundvattenrör 21AW01 – 21AW09	H: 1:100

BILAGOR

Bilaga A – Sammanställning geotekniska parametrar och härledda värden

Bilaga B – Laborationsprotokoll

Bilaga C – Utvärdering CPT

1 SYFTE OCH UPPDRAG

Härryda kommun håller på att upprätta en detaljplan för befintlig och ny bostadsbebyggelse på Bocköhalvön. Detaljplanen omfattar 26 befintliga bostadsfastigheter och cirka 80 tillkommande bostäder fördelade på olika bostadstyper som villor, gruppbebyggda småhus, såsom radhus, parhus och flerbostadshus med två våningar samt ett trygghetsboende. I detaljplanen ska det även ingå anläggning av kommunalt vatten och avlopp till fastigheter.

I tidigare uppdrag har WSP Samhällsbyggnad utfört två geotekniska utredningar 2014 och 2015 som planeringsunderlag för detaljplan och undersöka förekommande stranderosion och tecken på jordrörelser. SGI har därefter haft synpunkter efter granskning 2022.

Awer Geotekniks uppgift är att klargöra kring SGI:s synpunkter och därmed komplettera tidigare undersökningar med underlag till Härryda kommun och deras detaljplan vid Bocköhalvön. Syftet med denna handling är att sammanställa och呈现出 utförda undersökningar för att bemöta synpunkter från SGI.

Denna handling är MUR Geoteknik, som är en sammanställning och presentation av det geotekniska underlag som erhållits efter platsbesök, fältgeotekniska och hydrogeologiska undersökningar vid Bocköhalvön, Hindås inför detaljplan.

2 UNDERLAG

2.1 Arbetsmaterial

- Kartunderlag i dwg-format – Härryda kommun, Hämtat 2022-09-30
- Ledningsritningar – Ledningskollen.se, Hämtat 2022-10-04
- Jordarts och jorddjupskartor – SGU.se, Hämtat 2022-11-15

2.2 Tidigare utförda undersökningar

- "Markteknisk undersökningsrapport – Detaljplan Hindås 1:433 m.fl. Bostäder på Bocköhalvön" – WSP, daterad 2015-12-18
- "Tillståndsprovning av kommunalt vattenuttag från nedsjöarna" – Sweco, 2015
- "VA och dagvattenutredning – Hindås 1:433 m.fl. Bocköhalvön" – Norconsult, daterad 2021-12-10

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Övriga styrande dokument listas nedan. Normativa hänvisningar till respektive undersökningsmetod redovisas i SS-EN 1997-2.

Tabell 3-1 visar en sammanställning för respektive metods standard.

Tabell 3-1 – Standard för undersökningsmetoder.

Använt metod i projekt	Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
x	Fältplanering samt fältutförande	Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok) SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2
x	JB(1,2, 3 -tot)-sondering	Rapport 1:99 och 1:2013 (SGF Fälthandbok)
x	CPT-sondering	Rapport 1:93 och 1:2013 (SGF Fälthandbok) SS-EN ISO 22476-1:2012
x	Trycksondering	Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok)
	Hejarsondering	
	Viktsondering	
x	Störd provtagning	
	Ostörd provtagning	
x	Installation grundvattenrör	
	Installation piezometer	
	Markradonmätning	RadonbokenT6:2004

4 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts med GPS av fältgeotekniker på Afry i samband med de geotekniska undersökningarna.

I Tabell 4-1 redovisas gällande koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna nivåer i detta dokument inklusive bilagor, om ej annat anges.

Tabell 4-1 – Koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem SWEREF 99 12 00	Höjdsystem RH 2000
------------------------------------	-----------------------

5 GEOTEKNISK KATEGORI


Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet


Området kan beskrivas som ett moränbacklandschap där lågpunkter utgör relativt plana små torvmyrar. Även isälvsediment i form av sediment skall finnas (SGU). Hela området är en halvö i Västra Nedsjön. Norr om halvön finner man Bockön som antas tillhöra samma moränrygg som Bocköhalvön. Området består av tät kortvuxen blandskog samt gallrad högvuxen blandskog. Markhöjderna varierar i alla riktningar och är undulerande och beskrivs tydligast utifrån tillhörande ritningar. Omgivande högsta vattennivå i Västra Nedsjön bedöms till cirka +122 (Sweco 2015) Området är ungefär 13 hektar stort.

Området gränsar mot Boråsvägen i syd. Se Figur 6-1 för en översiktsbild till vänster samt jordartskarta med ytbeskaffning till höger. Denna karta visar att ytlager består av isälvsediment, sandig morän, kårrtorv och berg i dagen.



Figur 6-1 - Aktuellt område som undersöks (t.v.) med jordartskarta (t.h.).

Det ska noteras att undersökning utförd av WSP (2015) har en mer detaljerad kartläggning för aktuellt område kring utbredning av torv, som visas i Figur 6-2.



Figur 6-2 - Sticksonderingar för att undersöka utbredning av torv i södra delen av Bocköhalvön. (WSP)

7 GEOTEKNIK

7.1 Fältundersökning

Awer Geoteknik har under hösten 2022 utfört översiktlig geoteknisk undersökning i fält.

Fältundersökningar redovisas i tillhörande ritningar.

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med undersökningen.

I Tabell 7-1 redovisas en sammanställning av utförda undersökningar. Resultatet av dessa redovisas på ritningar samt i bilagor till denna MUR/GEO.

Tabell 7-1 – Utförda fältundersökningar

Sonderings-/provtagningspunkter		Antal	Typ/anmärkning
Trycksondering	Tr	8	
Störd provtagning	Skr	8	
Jord- och bergsondering	JB	3	Typ 2
Grundvattenrör	GVR	3	
CPT-sondering	CPT	1	

7.2 Laboratorieundersökning

Störd provtagning har utförts där prover tagits till Afrys geotekniska laboratorium. En sammanställning av de utförda laboratorieundersökningarna presenteras i Tabell 7-2. Det ska noteras att laboratorieundersökningar har laborerats i två omgångar med tillkommande siktanalys vilket har givit nya materialbestämmelser på en del jordmaterial.

Tabell 7-2 – Utförda laboratorieundersökningar

Laboratorieförsök	Beteckning	Antal	Anmärkning
Materialbenämning	-	18	
Materialtyp	-	18	
Tjälfarligitet	-	18	
Densitet	ρ		
Vattenkvot	W_N	18	
Konflytgräns	W_L		
Skjuvhållfasthet (fallkon)	c_u		
Sensitivitet	S_t		
Siktanalys	-	2	
CRS-försök	CRS		
Direkt skjuvförsök	DS		
Humidifieringsgrad (H1-H9)	-	5	

7.3 Härledda värden

Nedan beskrivs jordlagerföljden översiktligt. Detaljerad beskrivning av de geotekniska förutsättningarna i olika delområden med mäktigheter för olika jordlager återfinns i ritningar och bilagor. De redovisade jordmäktigheterna är uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheterna variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

Baserat på nu utförda undersökningar bedöms jordprofilen generellt bestå av sandmorän och bitvis torv ovanliggande sand/silt ovanliggande sandmorän ovan naturligt lagrad jord på berg.

Naturligt lagrad jord består huvudsakligen av siltig och grusig **Sandmorän**. Moränen har från trycksonderingar och CPT bedömts ha medelhög till hög fasthet med en friktionsvinkel bedömd till 38° . Vattenkvot i moränen under grundvattenytan har mätts till 18%.

I punkterna 22AW02 och 22AW03 har det sonderats i **lägförmultnad torv** med 1 meter mäktighet följt av 1,0 till 1,6 meter mäktig **mellanförmultnad torv**. Vattenkvot i torven har mätts vara mellan 414% och 632%. Under torven finner man en dyig siltig/sandig **sand/silt** med en vattenkvot mellan 32% och 39%. Den dyiga sanden/silten bedöms ha en medel fasthet med en friktionsvinkel på 35 grader.

7.3.1 Hållfasthetsegenskaper

Sammanställning av härledd friktionsvinkel och elasticitetsmodul redovisas i Bilaga A – Sammanställning jordparametrar.

Odränerad skjuvhållfasthet härleds från vattenkvot och humidifieringsgrad från laboratorieförsök och redovisas i Bilaga B – Laboratorieprotokoll.

Utvärdering av CPT-sondering har utförts med Conrad och redovisas i Bilaga C – CPT-utvärdering.

7.3.2 Övriga egenskaper

Övriga egenskaper härleds från laboratorieundersökning och redovisas i Bilaga B.

8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Grundvattenytan har eftersökts i öppna borrhål i samband med störd provtagning. Se Tabell 8-1 för observerade grundvattennivåer.

Tabell 8-1 – Grundvattennivåer i öppna borrhål.

Punkt	Datum	Markyta	Djup mätning [m]	Nivå [m]
22AW02	2022-10-11	+125,6	1	+124,6
22AW06	2022-10-11	+122,8	1	+121,8

Installation av grundvattenrör har utförts i tre punkter och mätts vid tre tillfällen, se Tabell 8-2.

Tabell 8-2 – Resultat grundvattenmätningar.

Punkt	Datum	Markyta	Nivå	Artesiskt
22AW02	2022-10-24	+125,6	+123,4	Nej
	2022-11-10		+124,1	Nej
22AW03	2022-10-24	+125,9	+123,5	Nej
	2022-11-10		+124,3	Nej
22AW06	2022-10-24	+122,8	+122,1	Nej
	2022-11-10		+122,2	Nej

Det ska preciseras att grundvattenytan varierar med svackor i terräng, årstid och nederbörd.

9 MARKRADON

Det har ej utförts någon markradonundersökning i detta projekt. Markradonundersökning som utförts 2015 av WSP bedömer sandmoränen som högriskradonmark.

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersökningarna i fält har utförts i enlighet med gällande krav. Inga avvikelser har registrerats.

10.1 Härledda värden

Spridningen för undersökta parametrar bedöms vara normal för respektive jordmaterial.

11 VIDARE ARBETE

När blivande anläggningars placering och utformning är fastställda bör detaljerade undersökningar för respektive byggnadskropp, vägkropp, va-schakt etc. utföras för att säkerställa korrekt grundläggning.



- Undersökningspunkt (grundsymbol)
- Dynamisk sondering (t.ex. hejarsöndering, JB-sondering)
- ◐ CPT-sondering
- Statisk sondering (ex. vikt- och trycksondering)
- Störd provtagning (ex. skruvprovtagare)
- Ostörd provtagning (ex. kolprovtagare)

Ovan visas de vanligaste symbolerna. För fullständig information
se SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (www.sgf.net)

- Provrop
- Vingförsök
- Portrycksmätning
- Grundvattenrör öppet system
- Miljöundersökning

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000


Innmätning borrpunkter: GPS
Ritningsunderlag: Härryda kommun

Bocköhalvön - Härryda kommun

Detaljplan

Markundersökningsrapport Geoteknik
Planritning 1

Status Bilaga MUR	Ritad av AJ	Granskad av DL	Godkänd av DL
Uppdragsnummer	Ritningsnummer		Rev.
1057	G-10-1-001		00



- Undersökningspunkt (grundsymbol)
- Dynamisk sondering (t.ex. hejarsöndering, JB-sondering)
- CPT-sondering
- Statisk sondering (ex. vikt- och trycksondering)
- Störd provtagning (ex. skruvprovtagare)
- Ostörd provtagning (ex. kolprovtagare)

Ovan visas de vanligaste symbolerna. För fullständig information
se SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (www.sgf.net)

- Provrop
- Vingförsök
- Portrycksmätning
- Grundvattenrör öppet system
- Miljöundersökning

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000



Innmätning borrpunkter: GPS
Ritningsunderlag: Härryda kommun

Rev.	Beskrivning	Datum	Ritad	Granskad	Godkänd
	Bocköhavön - Härryda kommun				Teknikområde Format
					GEO A1

Datum 2022-11-18	
Skala	

Markundersökningsrapport Geoteknik	Planimering 2	A3: 1:2000 A1: 1:1000
------------------------------------	---------------	--------------------------

Status	Bilaga MUR	Ritad av AJ	Granskad av DL	Godkänd av DL
Uppdragsnummer	1057	Ritningsnummer	G-10-1-002	Rev. 00



C:\Users\Arthur\AppData\Local\Temp\AcPublish_19444\Unsaved Drawing3.dwg, - Layout: [G-10-2-001], - Plotter av: Arthur, Dato: 2022.11.30 kl 14:35



	Fritt vatten		Siltjord		Lermorän		Sondering avslutad utan att stopp erhållits		Stopp mot förmotat berg
	Fyllningsjord		Sandjord		Moränjord exkl. lermorän		Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt metoden normalt förfarande		Jord-bergsondering
	Torv		Grusig jord		Genomborrat block		Stopp mot sten eller block		
	Torrskorpelera		Stenig eller blockjord				Block eller berg		
	Lera och cohäsionsjord		Friktionsjord						

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

Inmätning borrpunkter: GPS
Ritningsunderlag: Härryda kommun

Rev.	Beskrivning	Datum	Ritad	Granskad
				Godkänd
	Bocköhalvön - Härryda kommun		Teknikområde	Format
			GEO	A1
	Detaljplan	Datum		
		2022-11-18		
	Markundersökningsrapport Geoteknik	Skala		
	Sektion A och B	H: 1:100		
		L: 1:400		
		Status Bilaga MUR	Ritad av AJ	Granskad av DL
Uppdragsnummer 1057		Ritningsnummer G-10-2-001	Godkänd av DL	
		Rev. 00		




Fritt vatten	Siltjord	Lermorän	Sondering avslutad utan att stopp erhållits	Stopp mot förmudat berg
Fyllningsjord	Sandjord	Moränjord exkl. lermorän	Sondern kan ej neddrivas ytterligare enligt metoden normalt förfarande	Jord-bergsondering
Turv	Grusig jord	Genomborrat block	Stopp mot sten eller block	
Torrskorpelera	Stenig eller blockjord		Block eller berg	
Lera och cohäsionsjord	Frikitionsjord			

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

Inmätning borrpunkter: GPS
Ritningsunderlag: Härryda kommun

Rev.	Beskrivning	Datum	Rifad	Granskad	Godkänd
	Bocköhalvön - Härryda kommun		Teknikområde	Format	
			GEO	A1	
	Detaljplan		Datum		
		2022-11-18			
	Markundersökningsrapport Geoteknik		Skala		
	Sektion C och D				
			H: 1:100		
			L: 1:400		
Status	Bilaga MUR	Rifad av AJ	Granskad av DL	Godkänd av DL	
Uppdragsnummer	Ritningsnummer				Rev.
1057	G-10-2-002				00



ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

Innmätning borrpunkter: GPS
Ritningsunderlag: Härryda kommun


Rev.	Beskrivning	Datum	Rifad	Granskad	Godkänd	Teknikområde	Format
	Bocköhavön - Härryda kommun					GEO	A1
	Detaljplan	2022-11-18				Datum	
	Markundersökningsrapport Geoteknik					Skala	
	Enskilda borrhål					H: 1:100	
Upplagdnummer	Ritningsnummer	Rev.	Status Bilaga MUR	Rifad av AJ	Granskad av DL	Godkänd av DL	
1057	G-10-3-001	00					

Bilaga A – Sammanställning jordparametrar

Vattenkvot, sammanställning

Uppdrag
Bocköhalvön, Hindås
Delområde / Sektion
/


Datum
2022-11-15
Uppdragsnummer
1057



Friktionsvinkel, sammanställning

Uppdrag
Bocköhalvön, Hindås
Delområde / Sektion
/


Datum
2022-11-15
Uppdragsnummer
1057



Relativ fasthet, sammanställning

Uppdrag
Bocköhalvön, Hindås
Delområde / Sektion
/

Datum
2022-11-15
Uppdragsnummer
1057



Bilaga B – Laboratorieprotokoll

**Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING**

Uppdragsnamn:

Bocköhalvön

AWER

2022-10-17

Martin Johansson

2022-10-19

Hanna Karlström

Anna Karlstrom



AFRY
ÄF PÖRY

ÅF PÖYRY

ÅF Infrastructure AB

P.O. Box 1551

SE-401 51 Göteborg

Tel/Vxl: +46 10 505 00 00

Besöksadress

Grafiska vägen ?

412 63 Göteborg

geolabh@afry.com

Punkt (vy)	Djup		Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	W _N %	W _L %	Org. Halt %	Tjälfarl.	Mtrl-typ	Anmärkningar
	Från	Till							
22AW01	0,0	0,2	sandig MULLJORD						Enl fält
		1,0	rödaktigt brun siltig SANDMORÄN	10			2	3B	
		2,8	brun SANDMORÄN	4			1	2	
22AW02	1,0	0,0	mörkbrun lågförmultnad TORV	414			1	6B	
		1,0	mörkbrun mellanförmultnad TORV	632			1	6B	
		2,6	brun dyig siltig SAND	32			4	5B	
22AW03	0,9	0,0	mörkbrun lågförmultnad TORV	570			1	6B	
		1,0	mörkbrun sandig lågförmultnad TORV	550			3	6A	
		2,0	grönaktigt brun dyig sandig SILT	39			4	5B	
22AW05	0,9	0,0	rödaktigt brun siltig sandig DYTORV	83					Sten o block enl fält
22AW06	1,0	0,0	brun rostfläckig SANDMORÄN	14			1	2	
		1,2	mörkgrå gyttjig siltig SAND	55			4	5B	
	1,0	2,4	grå grusig SANDMORÄN	18			1	2	
		3,0							
22AW07	0,0	0,1	MULLJORD						Enl fält
		1,0	gulaktigt brun grusig SANDMORÄN	6			1	2	
		2,0	brun siltig SANDMORÄN	13			2	3B	
		2,7	brun siltig SANDMORÄN	13			2	3B	
22AW08	0,0	1,0	rödaktigt brun grusig siltig SANDMORÄN	18			2	3B	
		2,0	rödaktigt brun grusig siltig SANDMORÄN	12			2	3B	
22AW09	0,0	0,9	mörkbrun sandig MULLJORD	20			3	6A	

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälfarligehetsklass enl AMA 17

ÅF Infrastructure AB

**Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING**

Uppdragsnamn:		Bocköhalvön		 AFRY ÅF PÖRY					
Uppdragsnummer:		1057							
Beställare:		AWER							
Provtagningsdatum:		2022-10-17		ÅF Infrastructure AB P.O. Box 1551 SE-401 51 Göteborg Tel. Vxl: +46 10 505 00 00					
Fält-ansvarig:		Martin Johansson		Besöksadress Grafiska vägen 2 412 63 Göteborg geolabb@afry.com					
Lab-datum:		2022-10-19							
Lab-ansvarig:		Hanna Karlström							
Punkt (vy)	Djup		Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	W _N %	W _L %	Humif. grad	Tjälfarl.	Mtrl-typ	Anmärkningar
	Från	Till							
22AW01	0,0	0,2	sandig MULLJORD				2	3B	
		1,0	rödaktigt brun siltig SANDMORÄN				1	2	
		2,8	brun SANDMORÄN						
22AW02	0,0	1,0	mörkbrun lågförmultnad TORV	414	3	1	6B		
1,0		2,6	mörkbrun mellanförmultnad TORV	632	6	1	6B		
		3,3	brun dyig sandig SILT	32		4	5B		org. halt 5 %
22AW03	0,0	1,0	mörkbrun lågförmultnad TORV	570	3	1	6B		
0,9		2,0	mörkbrun sandig lågförmultnad TORV	550	3	3	6A		
		2,4	grönaktigt brun dyig sandig SILT	39		4	5B		
22AW05	0,0	1,2	rödaktigt brun siltig sandig DYTORV	83	10	3	6A		Sten o block enl fält
0,9									
22AW06	0,0	1,2	brun rostfläckig SANDMORÄN				1	2	
1,0		2,4	mörkgrå gyttjig siltig SAND	55			4	5B	
		3,0	grå SANDMORÄN				1	2	
22AW07	0,0	0,1	MULLJORD						Enl fält
		1,0	gulaktigt brun grusig SANDMORÄN				1	2	
		2,0	brun siltig SANDMORÄN				2	3B	
		2,7	brun siltig SANDMORÄN				2	3B	
22AW08	0,0	1,0	rödaktigt brun grusig sandig SILTMORÄN				4	5A	
		2,0	rödaktigt brun grusig sandig SILTMORÄN				4	5A	
22AW09	0,0	0,9	SANDMORÄN						Enl fält

Avtrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälfarligehetsklass enl AMA 17

ÅF Infrastructure AB


Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR



A
F
R
Y

A
F
R
Y


Uppdragssann:	Bocköhalvön
Uppdragssnummer:	1057
Beställare:	ÄVER
Provtagningsdatum:	2022-10-17
Fält-ansvarig:	Martin Johansson
Lab-datum:	2022-10-28
Lab-ansvarig:	Hanna Karlström



Sikt	[mm]	%
63	100,0	
45	100,0	
31,5	100,0	
22,4	100,0	
16	100,0	
11,2	100,0	
8	100,0	
5,6	99,4	
4	97,9	
2	95,7	
1	93,3	
0,5	89,0	
0,25	79,1	
0,125	68,5	
0,063	61,7	

Dispergeringsmedel	Tvättsiktning	Siktning				Finjordshalt [%]	Sedimentationsanalys			Halten [vikts-%] av ler <0,002	d60 [mm]	d10 [mm]	Graderingstal d60 / d10	
		Största kornstorlek [mm]	Totalt provmängd [g]	Torrvtkt innan tvätt [g]	Torrvtkt efter tvätt [g]		Provängd [g]	Förbehandling	Humus	Järn	Salter			
J	J	5,6		116,7	45,42	62								
Borrhål/Provrop	Djup/Nivå	Benämning					W _N [%]	Organisk halt [%]		Tjälfarlighefts klass	Materialtyp			
22AW02	3,3 m	dyig sandig SILT					33,6	5,0		4	5B			
Anmärkning								Standard	SS 02 71 23					

Sikt	
[mm]	%
63	100,0
45	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16	100,0
11,2	100,0
8	97,2
5,6	94,5
4	91,1
2	82,0
1	69,1
0,5	51,7
0,25	31,3
0,125	19,0
0,063	13,5



Borrhål/Provrop	Djup/Nivå	Benämning	W _N [%]	Organisk halt [%]	Tjälfarlighets klass	Materialtyp
22AW06	3,0 m	SANDMORÄN	17,8		1	2

Anmärkning		Standard	SS 02 71 23
------------	--	----------	-------------

Sammanställning av



AFRY

Uppdragsnamn:	Bocköjhälsvön
Uppdragsnummer:	1057
Beställare:	AMER
Provtagningsdatum:	2022-10-17
Fäll-anstavarig:	Martin Johansson
Läs-datum:	2022-10-28
Lab-anstavarig:	Hanna Karlström

Besöksadress
Grafiska vägen 2
412 63 Göteborg
geolabb@afry.com

Bilaga C – CPT-utvärdering


CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborringsdjup 0,80 m
Start djup 0,80 m
Stopp djup 5,54 m
Grundvattennivå 1,00 m


Referens my
Nivå vid referens 122,80 m
Förborrat material Fy
Geometri Normal

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 4746


Projekt Bocköhalvön
Projekt nr 1057
Plats Hindås
Borrhål 22AW06
Datum 2022 10 18 0809



Referens	my	Förborrningsdjup	0,80 m	Utvärderare	Arthur J	Projekt	Bocköhalvön
Nivå vid referens	122,80 m	Förborrat material	Fy	Datum för utvärdering	2022-11-15	Projekt nr	1057
Grundvattenyta	1,00 m	Utrustning				Plats	Hindås
Startdjup	0,80 m	Geometri	Normal			Borrhål	22AW06
						Datum	2022 10 18 0809



Referens	my	Förborrningsdjup	0,80 m	Utvärderare	Arthur J	Projekt	Bocköhalvön
Nivå vid referens	122,80 m	Förborrat material	Fy	Datum för utvärdering	2022-11-15	Projekt nr	1057
Grundvattenyta	1,00 m	Utrustning				Plats	Hindås
Startdjup	0,80 m	Geometri	Normal			Borrhål	22AW06



C P T - sondering

Projekt Bocköhalvön 1057		Plats Hindås Borrhål 22AW06 Datum 2022 10 18 0809																			
Förborningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens	0,80 m 0,80 m 5,54 m 1,00 m my 122,80 m	Förborrat material Fy Geometri Normal Vätska i filter Operatör Utrustning <input checked="" type="checkbox"/> Portryck registrerat vid sondering																			
Kalibreringsdata Spets 4746 Datum Arefaktor a 0,850 Arefaktor b 0,000		Nollvärdet, kPa <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>274,70</td> <td>119,60</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>274,90</td> <td>120,30</td> <td>4,23</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>0,20</td> <td>0,70</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	274,70	119,60	4,20	Efter	274,90	120,30	4,23	Diff	0,20	0,70	0,02			
	Portryck	Friktion	Spetstryck																		
Före	274,70	119,60	4,20																		
Efter	274,90	120,30	4,23																		
Diff	0,20	0,70	0,02																		
Skalfaktorer <table border="1"> <tr> <td>Portryck Område Faktor</td> <td>Friktion Område Faktor</td> <td>Spetstryck Område Faktor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Portryck Område Faktor	Friktion Område Faktor	Spetstryck Område Faktor				Korrigering Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen) Bedömd sonderingsklass													
Portryck Område Faktor	Friktion Område Faktor	Spetstryck Område Faktor																			
<input type="checkbox"/> Använd skalfaktorer vid beräkning																					
Portrycksobservationer <table border="1"> <tr> <td>Djup (m)</td> <td>Portryck (kPa)</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	1,00	0,00	Skiktgränser <table border="1"> <tr> <td>Djup (m)</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Djup (m)		Klassificering <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Densitet (ton/m³)</th> <th>Flytgräns</th> <th>Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)	Densitet (ton/m ³)	Flytgräns	Jordart	Från	Till			0,00	1,00	2,00	
Djup (m)	Portryck (kPa)																				
1,00	0,00																				
Djup (m)																					
Djup (m)	Densitet (ton/m ³)	Flytgräns	Jordart																		
Från	Till																				
0,00	1,00	2,00																			
Anmärkning																					

C P T - sondering

Sida 1 av 1

Projekt Bocköhalvön 1057				Plats Borrhål		Hindås 22AW06										
				Datum		2022 10 18 0809										
Djup (m)				ρ t/m ³	w_L	τ_{fu} kPa	ϕ_o	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_{c} kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa	
Från	Till	Klassificering														
0,00	0,80			2,00				7,8	7,8							
0,80	1,00	Sa L		2,00			38,3	17,5	17,5			56,4	11,5	14,4	11,5	
1,00	1,20	Sa v L		1,70			37,7	21,3	20,3			49,9	10,0	12,4	9,9	
1,20	1,40	Si v L		1,60		((41,0))	(32,2)	24,5	21,5				2,8	3,1	2,5	
1,40	1,60	Cl VL		NC	1,30	(15,7)		27,4	22,4		1,00					
1,60	1,80	Sa Med		1,90			38,6	30,5	23,5			77,5	26,3	35,0	28,0	
1,80	2,00	Sa L		1,80			37,4	34,1	25,1			49,4	10,9	13,6	10,9	
2,00	2,20	Sa Med		1,90			38,6	37,8	26,8			68,3	20,7	27,1	21,7	
2,20	2,40	Sa Med		1,90			38,6	41,5	28,5			69,4	22,0	29,0	23,2	
2,40	2,60	Sa L		1,80			38,3	45,1	30,1			63,9	18,9	24,6	19,7	
2,60	2,80	Sa L		1,80			37,9	48,7	31,7			58,7	16,4	21,1	16,9	
2,80	3,00	Sa L		1,80			37,6	52,2	33,2			55,9	15,3	19,5	15,6	
3,00	3,20	Sa Med		1,90			38,2	55,8	34,8			63,2	19,8	25,9	20,7	
3,20	3,40	Sa Med		1,90			38,7	59,5	36,5			75,7	30,4	41,0	32,8	
3,40	3,60	Sa Med		1,90			38,5	63,3	38,3			71,3	26,9	35,9	28,8	
3,60	3,80	Sa Med		1,90			38,3	67,0	40,0			68,0	24,7	32,7	26,2	
3,80	4,00	Sa Med		1,90			38,0	70,7	41,7			63,3	21,6	28,3	22,7	
4,00	4,20	Sa Med		1,90			38,6	74,5	43,5			74,2	31,4	42,4	33,9	
4,20	4,40	Sa Med		1,90			37,8	78,2	45,2			62,1	21,6	28,3	22,7	
4,40	4,60	Sa Med		1,90			38,1	81,9	46,9			67,1	25,8	34,4	27,5	
4,60	4,80	Sa Med		1,90			38,1	85,6	48,6			67,6	26,7	35,6	28,5	
4,80	5,00	Sa Med		1,90			38,4	89,4	50,4			73,0	32,3	43,8	35,0	
5,00	5,20	Sa D		2,00			44,3	93,2	52,2			91,9	60,6	86,0	54,4	
5,20	5,40	Sa D		2,00			38,7	97,1	54,1			85,6	50,3	70,4	48,2	
5,40	5,42	Sa D		2,00			38,7	99,3	55,2			82,1	45,3	62,8	45,1	