Mölnlycke, Härryda kommun

Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. MÖLNLYCKEMOTET

Bilaga 2, Skruvprotokoll fält, Tillhör MUR/Geoteknik

2016-08-31

ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered office: Stockholm, Sweden
Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103

Provtagningsprotokoll

Störd provtagning

		Bilaga	Sida 2 av 4
Uppdragsnummer HJ	**Uppdrag** KP		**Undersökningspunkt** HK
724469	Mölnlyckemotet		3
Positionering			**Datum** KD
Sekt: HH	Sida: HV/HL	Z: HZ	2016-06-16
Koordinatfil T	**Annan inmätning**		**Mätningsklass** HQ
			A ☐ B ☐ C ☐
Borrigg T	**Utrustning**	**Utförande på vatten**	**Utförd av** HQ
BV10426	605DD	☐ Ja, se separat prot.	Jonas Eriksson
Foderrör (m)	**Foderrör (ϕ)**	**Förborrning (m)** HO	**Återfyllning (mtrl)**
			befintligt
Typ av provtagare	**Provtagningskategori**	**Provlängd (m)**	**Provdiameter (ϕ)**
☒ Skr ☐ Ps	☐ B ☐ C	1.0	70mm
Neddrivning		**Djup vattenyta i borrhål**	
☐ Statisk ☐ Dynamisk ☐ Rotation ☐		ingen synlig vy	

Protokoll

Djup Från		Till	Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	Prov nr	Anmärkning
0.0	-	0.2	mullhaltigsiSa	x	
0.2	-	0.8	siSa	x	
0.8	-	2.3	si	x	hårt packad
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat	GW-rör eller Pp installerat	
	☐ Se separat protokoll	Se baksida ☐

ntagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB

		Bilaga	Sida 3 av 4
Uppdragsnummer HJ	**Uppdrag** KP		**Undersökningspunkt** HK
724469	Mölnlyckemotet		7
Positionering			**Datum** KD
Sekt: HH	Sida: HV/HL	Z: HZ	2016-06-16
Koordinatfil T	**Annan inmätning**		**Mätningsklass** HQ
			A ☐ B ☐ C ☐
Borrigg T	**Utrustning**	**Utförande på vatten**	**Utförd av** HQ
BV10426	605DD	☐ Ja, se separat prot.	Jonas Eriksson
Foderrör (m)	**Foderrör (ϕ)**	**Förborrning (m)** HO	**Återfyllning (mtrl)**
			befintligt
Typ av provtagare	**Provtagningskategori**	**Provlängd (m)**	**Provdiameter (ϕ)**
☒ Skr ☐ Ps	☐ B ☐ C	1.0	70mm
Neddrivning		**Djup vattenyta i borrhål**	
☐ Statisk ☐ Dynamisk ☐ Rotation ☐		inegn synlig vy	

Protokoll

Djup Från		Till	Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	Prov nr	Anmärkning
0.0	-	0.2	mullhaltigsiSa	x	
0.2	-	1.7	saSi	x	
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat	**GW-rör eller Pp installerat**	
	☐ Se separat protokoll	Se baksida ☐

ntagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

			Bilaga Sida 4 av 4
Uppdragsnummer HJ	**Uppdrag** KP		**Undersökningspunkt** HK
724469	Mölnlyckemotet		12
Positionering			**Datum** KD
Sekt: HH	Sida: HV/HL	Z: HZ	2016-06-16
Koordinatfil T	**Annan inmätning**		**Mätningsklass** HQ
			A ☐ B ☐ C ☐
Borrigg T	**Utrustning**	**Utförande på vatten**	**Utförd av** HQ
BV10426	605DD	☐ Ja, se separat prot.	Jonas Eriksson
Foderrör (m)	**Foderrör (ϕ)**	**Förborrning (m)** HO	**Återfyllning (mtrl)**
			befintligt
Typ av provtagare	**Provtagningskategori**	**Provlängd (m)**	**Provdiameter (ϕ)**
☒ Skr ☐ Ps	☐ B ☐ C	1.0	70mm
Neddrivning		**Djup vattenyta i borrhål**	
☐ Statisk ☐ Dynamisk ☐ Rotation ☐		ingen synlig vy	

Protokoll

Djup Från		Till	Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	Prov nr	Anmärkning
0.0	-	0.06	asfalt	x	
0.06	-	1.7	F grSa	x	tegel
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat	**GW-rör eller Pp installerat**	Se baksida ☐
	☐ Se separat protokoll	

ntagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010