


BILAGA 2

- YTligt Berg, uppskattat Jorddjup <0,5m
- Låglant terräng med organiskt material. Urgrävning krävs vid byggnation
- Rx** utförd radonmätning, resultat se Bilaga 4



SKALA A3: 1:1000